


## Installation solaire sous pression

- Risque de surchauffe
- Perte d'efficacité
- Montage plus compliqué
- Limitations techniques
- Risque de surpression
- Risque de brûlure
- Risque d'éclatement de ballon
- Entretien fréquent
- Plus de pièces = plus de sources de pannes
- Technologie dépassée



CoolTec  
Switzerland